

Часы замера	Напряжение, кВ						Мощность, МВт						Мощность, Мвар						Нагрузка, А					
	Т-1			Т-2			Т-1			Т-2			Т-1			Т-2			Т-1			Т-2		
	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6	110	35	6
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18488	-	-	-	-	-	0,17968	-	-	-	-	-	-	18
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	0,19488	-	-	-	-	-	0,19968	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	0,19488	-	-	-	-	-	0,19968	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания приборов снимал Инженер Т. Рязанский А.И. (должность, Ф.И.О.)Подпись 

Приложение 1 лист 2

Нагрузка в (А), Мвт и Мвар по отходящим КЛ - 6 кВ, наименование КЛ

Час	яч. 2 (ТП-7)			яч. 17 (ТП-6)			яч. 16 (ТП-10)		
	А	Мвт	Мвар	А	Мвт	Мвар	А	Мвт	Мвар
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	0,12643	0,11616	2,9	0,02188	0,01913	1,1	0,01013	0,00957
3	14	0,12643	0,11616	2,9	0,02188	0,01913	1,1	0,01013	0,00957
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	15,2	0,14441	0,14796	3,5	0,03331	0,03413	1,8	0,01716	0,01759
10	15,2	0,14441	0,14796	3,5	0,03331	0,03413	1,8	0,01716	0,01759
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	15,2	0,14441	0,14796	3,5	0,03331	0,03413	1,8	0,01716	0,01759
18	15,2	0,14441	0,14796	3,5	0,03331	0,03413	1,8	0,01716	0,01759
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания приборов снимал Инженер Т. Коробин А.М. (должность, Ф.И.О.)

Подпись 